

MH Schwyter + Co. Oberdorfstrasse 46 8853 Lachen * SCHWEIZ Firma himolla Polstermöbel GmbH Landshuter Straße 38 84416 Taufkirchen/Vils DEUTSCHLAND

Druckdatum des Berichts: 19.09.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend der Servicebericht zu der gemeldeten Beanstandung:

Servicebericht

Produktionsdaten:

Vertragspartner: Schwyter Und Co. Kundennummer: 8371

Kommission: Ausstellung AB-Nummer: 1061391

<u>Auftragszusammenstellung:</u>

Pos	Menge	Modell	MA	Var	HZ	BZT	SG	Stoff1	Farbe	Stoff2	Farbe	S	Ausst
1	1	7261	52	S42	62		22	22SOFT- N	NERO				
2	1	0920	90	ZXX									

Meldung vom Möbelhaus am: 26.08.2025

26.8.2025 Jetzt ist auch beim Ausstellungssessel in der Ausstellung in Lachen die Armlehne abgebrochen. R.J. <u>Servicetechniker:</u> Möbelservice Jeker

GmbH

Besuchsdatum: 16.09.2025

Wie geht es weiter?

Vorgang zur Kundenzufriedenheit erledigt

Unterschrift erteilt

himolla

Gesamtaufnahme: Ist-Zustand vor der Bearbeitung



Detailbericht

Position	Endkunde bemängelt	vorgefunden
Zu Pos 1	Eine Armlehne ist Abgebrochen.	2. KD-Besuch nach Ersatzteilbestellung - Austausch der defekten Teile - Auftrag ausgeführt, Auftrag damit erledigt. WKD M. Aegler
Beanstandung: unberechtigt, jedoch Bearbeitung aus Kulanz ohne Anerkennung einer Rechtspflicht Verursacher: unklar, vor Ort nicht zu benennen	Die Armlehne vorne war die Schraube Abgebrochen.	Neue Schrauben montiert.
Kunde zufrieden: Ja		

ſ	Pos 1	Verursacher:	Beanstandung:	Kunde ist zufrieden:		
		unklar, vor Ort nicht zu	unberechtigt, jedoch Bearbeitung aus	Ja		
		benennen	Kulanz ohne Anerkennung einer			
			Rechtspflicht			
L						



Betriebsanleitung bzw. Produktinfo: Ja	Kunde hat unterschrieben	Unterschrift	
Selbstabholer: Nein	Ja	X QQ	
Imprägniert: Nein			
Wohnung ohne Schäden verlassen: Ja		(Herr Schwyter)	
Abweichendes Lieferdatum: Nein			
Folgende Ersatzteile wurden ve	rbaut:		
1 SCHRAUBBOLZEN KUF	1 SCHRAUBBOLZEN KURZ 2601200		

Mit freundlichen Grüßen

himolla Polstermöbel GmbH

Kundendienst